

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 9月 2日

星期: 六

工程名称: 王都二里

天气: 多云

气温: 26~27℃

监
理
工
作
情
况

巡视光伏区,一名工人在焊接部位刷防腐漆。
两名工人接地扁钢刷双色标志。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区工人共两名。

其
它
事
项

本日现场监理人员 刘致祥

记录人: 刘致祥

总监(总监代表): 李中

江苏省建设厅监制