

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 3日

星期: 日

工程名称: 扬州二期

天气: 雷阵雨

气温: 25~33℃

监
理
工
作
情
况

巡视光伏2区两名工人在焊接部位刷防锈漆。

两名工人在接地扁钢刷双色标志。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏2区安装4名。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘志强

记录人: 刘志强

总监(总监代表):

李