

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: 六

工程名称: 丰都工业园

天气: 阴

气温: 15-23℃

监
理
工
作
情
况

今日施工项目巡视

发现问题: ① 桩孔浮泥不符合, < 1.2m

② 桩孔口泥土未清理

下发整改单, 检查单, 给桩孔清理

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十一
神
板

施工人数: 40人

施工设备: 3台

平整场地: 2亩

桩孔: 15

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建