

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 8 日

星期: 四

工程名称: 子部二区

天气: 阴

气温: 16-24℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容如下:

发现路基沉降控制桩分布不均, 经现场核实, 并下管头处理。

对变更、洽商等问题再次现场提出处理。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十
神
机

3台2人收: 36人

设备: 2台

平整场地: 3亩

钻孔: 10米

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建