

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 23 日

星期: 二

工程名称: 于都二村

天气: 晴
气温: 12-25℃

监 理 工 作 情 况	今日能工班均出勤 发现内墙及外墙砌筑砂浆不合格 可差抗孔内网管未清理干净 可差砼中不得使用火, 各情仿用且, 对砼中发现问题下发整改单并叫	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 种 板	砼以收: 清 表: 抗 孔: 料地砌墙: 放 线: 设备: 1台发电机, 1台开土机, 1台铲车, 1台砼机。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		3. 2. 1
记录人:		总监理工程师:

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建