

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 18 日

星期: 三

工程名称: 宁都二期

天气: 晴

气温: 13-28℃

监 理 工 作 情 况

今日施工内容:

- 1) 下管沟各别开挖深度为1m 砾石层
- 2) 入场 40x40 规格砖不符合设计, 不得使用
- 3) 地脚螺栓与网壳焊接不符合设计 砾石层
- 4) 对检查等混凝土浇筑后自然养护
- 5) 对检查个别施工有不按设计图或设计

下管沟开挖

67 T6 检查井进行浇筑

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十一
种
板

施工内容:

设备: 搅拌机 1 台, 切割机 1 台, 锯机 1 台.

商 友: 3 台.

钻孔: 170 个

搅拌板: 36 块

搅拌板: 27 块

浇筑地: 260 块

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建