


监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 23 日

天气: 多云
气温: 18-27℃

星期: —
工程名称: 于都二村

监 理 工 作 情 况	<p>今日施工情况:</p> <p>1) 对安全文明施工检查 3 次</p> <p>2) 对入场人员安全帽佩戴情况进行检查 3 次</p> <p>3) 检查施工现场用电安全记录</p> <p>4) 检查材料堆放, 防坠材料堆放材料检查</p> <p>5) 召开监理例会</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
科 技	十	<p>施工人数: 9 人</p> <p>施工设备: 搅拌机, 切割机, 钢筋机</p> <p>钢筋: 3 卷</p> <p>管件: 28 根</p> <p>支子: 30 根</p>
其 它 事 项	<p>材料: 地脚螺栓 1100 套</p> <p>支子: 240 件</p>	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师:

