

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 3 日

星期: 12

工程名称: 子部二区

天气: 多云
气温: 17-25

监 理 工 作 情 况	今日施工内容: 1) 北柳村线路杆塔检查. 2) 支家安线杆塔检查. 3) 改立阻之河村电杆杆塔. 球院一安线杆塔. 4) 对 3015 电压线路确认. 5) 线路检查.		
施 工 情 况	施工单 位	施 工 内 容 及 进 度 施工内容: 1. 北柳村 2. 支家安 3. 改立阻之河 4. 球院一安 施工进度: 50% 线路检查: 20% 安全: 支家安 44 处 改立阻 10 处 球院一安 43 处 施工进度: 几处 记线路 4 处 支家安 4km, 球院一安 300m	
其 它 事 项	2		
本日现场监理人员		3	
记录人:		总监理工程师:	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建