

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 5月 4日

星期: 五

工程名称: 平都二区

天气: 阴
气温: 21-24

监
理
工
作
情
况

今日巡视施工现场:
1. 巡视汽机地下部分, 个别孔深不符合要求, 要求整改.
2. 巡视设备安装, 球板安装, 报边平齐.
3. 找地防腐偏斜焊接, 防腐检查.
4. 厂房设备安装基础承台钢筋绑扎检查

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

土
科
技

施工内容: 100h
设备: 1台钻机, 2台钩机, 1台叉车
钻孔: 60个, 汽机地下102个, 地上208个, 预埋螺栓198个
支架62根, 设备基础防腐, 防腐检查130根.
送电19台, 汽机解5台
汽机地上管道防腐5.5km, 室外预埋螺栓300个

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

