

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 5 日

星期: 六

工程名称: 干棚二棚

天气: 多云
气温: 22-30

监 理 工 作 情 况	1) 对红泥沟边线: 2) 对红泥沟边线, 抹模板高度, 地脚灯等 3) 对红泥沟边线, 抹模板高度, 地脚灯等 4) 对红泥沟边线, 抹模板高度, 地脚灯等 5) 对红泥沟边线, 抹模板高度, 地脚灯等	
施 工 情 况	施工单位 干棚二棚	施 工 内 容 及 进 度 3) 对红泥沟边线, 抹模板高度, 地脚灯等 4) 对红泥沟边线, 抹模板高度, 地脚灯等 5) 对红泥沟边线, 抹模板高度, 地脚灯等
其 它 事 项	累计并网 5.6364 MW	
本日现场监理人员: 李 林		
记录人: 李 林		总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建