

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 14 日

星期: —

工程名称: 干新二站

天气: 多云

气温: 24-33℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容巡视:
1) 钻孔桩支, 桩孔深高度及支护设计详
2) 护壁钢筋材料检查
3) 支墙, 边墙材料检查
4) 个别桩孔, 护壁后, 护壁厚度及高度不符合设计
提醒施工注意

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十一
种
材

钻孔人数: 120人
设计: 14根桩, 14支墙, 24护壁
预埋件材料: 120个, 30根钢筋 150个
支墙材料: 36组, 边墙62组, 护壁材料30组
盖梁材料: 24组, 汇流箱7组, 钻孔: 100个
光伏板: 5块, 交流电缆31cm 边墙110组 电缆沟

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

李林

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建