

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 15 日

星期: 二

工程名称: 干新二标

天气: 多云
气温: 23-35℃

监 理 工 作 情 况	1. 施工准备情况: 1) 技术交底 2) 材料进场 3) 设备进场 4) 3xP5mm 电缆敷设 5) 钢管打桩检查记录	
施 工 情 况	施工单位 十 科 技	施工内容及进度 施工内容: 110kV 施工内容: 1. 管架及管架 1 台及管架 管架支架: 38 组, 管架与组 防雨棚 130 组 组架 125 组 清灰工, 钢管架 14 个 光伏线架: 6km 高压前测试, 光伏线 T3 T4 T5 T7
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	马科光	总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建