

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 17 日

星期: 一

工程名称: 平都二期

天气: 多云
气温: 26-36℃

监 理 工 作 情 况	1. 审核施工方案及安全技术措施。 2. 检查现场安全防护措施落实情况。 3. 检查特种作业人员持证上岗情况。 4. 检查现场材料堆放及使用情况。 5. 检查现场用电安全及防火措施。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="225 1041 384 1108">施工单位</th><th data-bbox="384 1041 1453 1108">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="225 1108 384 1556">平都二期</td><td data-bbox="384 1108 1453 1556"> 劳动力: 80人 设备: 1台钻机 2台搅拌机 1台叉车 钻孔: 45个 支护桩: 26根 支护件30根 防腐桩: 130根 支护桩: 5km 土方: 55根 电杆沟开挖200m 回填300m 焊接钢筋管桩件30个 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	平都二期	劳动力: 80人 设备: 1台钻机 2台搅拌机 1台叉车 钻孔: 45个 支护桩: 26根 支护件30根 防腐桩: 130根 支护桩: 5km 土方: 55根 电杆沟开挖200m 回填300m 焊接钢筋管桩件30个
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
平都二期	劳动力: 80人 设备: 1台钻机 2台搅拌机 1台叉车 钻孔: 45个 支护桩: 26根 支护件30根 防腐桩: 130根 支护桩: 5km 土方: 55根 电杆沟开挖200m 回填300m 焊接钢筋管桩件30个				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	记录人: [签名] 总监理工程师: [签名]				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建