

)

天气:

气温：

干部二班

① 2017年12月
② 2018年1月
③ 2018年2月
④ 2018年3月
⑤ 2018年4月
⑥ 2018年5月
⑦ 2018年6月
⑧ 2018年7月
⑨ 2018年8月
⑩ 2018年9月

施 工 内 容 及 进 度	
1	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00

十
押
後

设备: 1台服务器, 2台交换机, 1台显示器
 材料: 32根, 32根, 12根, 防雷接地 130根
 光电缆 5km, 5根, 电缆沟开挖 100m
 电缆沟回填, 400m
 材料费管理, 130元

其它事项

39

总监理工程师:

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建