


监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 20 日

星期: 日

工程名称: 干河二村

天气: 多云
气温: 25-37

监 理 工 作 情 况	今日巡视: 1) 钻孔, 地下汽管检查, 不符合设计要求, 要求进行整改 2) 地上汽管检查: 电焊熔焊管过高, 要求整改 3) 配件: 检查合格 4) 地上管架不宜过高, 要求整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师:	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建