

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 22 日

星期: 二

工程名称: 子部二区

天气: 晴
气温: 23-36℃

监 理 工 作 情 况	今日天气: 1) 钻孔检查 2) 汽机地下池检查: 被褥文持均, 横板试与中轴子持厚皮一块, 互查北平 3) 地中轴子持样检查, 个别样块不符, 补样 4) 组件, 支撑架, 防雷电电焊样检查	
施 工 情 况	施工单位 十一科	施 工 内 容 及 进 度 汽机: 4个 设备: 1台汽机 2台钩机 1台叉车 钻孔: 30个 汽机地下280个 地上40个 平埋材料: 4个 支撑架 11组, 组件3组 光伏电缆排线 5km, 防雷电 130组 MC4 光伏 80组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李林		总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建