

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 10 日

星期: 二

工程名称: 干塘工程

天气: 多云
气温: 23-30℃

监 理 工 作 情 况	施工内容记录 1. 延伸沟整修. 2. 延伸沟板坎地坎. 3. 延伸沟(长)把光伏区所有新建基础 配排口加高处理, 防雨水进入新建基础内	
施 工 情 况	施工单位 十一 种 技	施工内容及进度 施工人数: 2人 设备: 叉车1台 延伸沟后调整, 整设延伸沟坎. 延伸沟板坎.
其 它 事 项	同阻: 整地工程, 施工进度缓慢.	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建