

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 11 日

星期: —

工程名称: 平都二期

天气: 32
气温: 24-32

监 理 工 作 情 况	1. 22孔位巡查 2. 延伸洞整孔重 3. 延伸洞地坑重 4. 钻孔检查, 钻孔尺寸符合设计。钻孔 后及时清理杂物以防堵塞。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 钻孔: 30个 设备: 钻机1台 叉车1台 钻孔: 76个 延伸洞整孔. 延伸洞地坑重
其 它 事 项		
本日现场监理人员		记录人: 王利
记录人:		总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建