

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 16 日

星期: 一

工程名称: 江苏二创

天气: 多云

气温: 23-33℃

监 理 工 作 情 况	3.2 次月巡查 1) 支杆 改冲杆 巡查检查 2) 汇流逆变器支杆杆件检查 3) 地脚螺栓杆件检查 4) 组件间连接板板地检查 3.2 进夜巡视	
施 工 情 况	施工单 位 十一 科 技	施 工 内 容 及 进 度 3.2 次月: 15人 支杆、组件杆: 汇流箱 逆变器支杆杆件 地脚螺栓杆件 组件: 汇箱、底板杆件
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 王秋		总监理工程师:

