


监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 27 日

星期: 三

工程名称: 子都二村

天气: 阴
气温: 27-36℃

监 理 工 作 情 况	今日施工内容巡视: 找地线钢样板检查. 防腐检查. 找地线中流急. 用电安全. 注意防漏电	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	十神板	3人. 2人 3人找地线钢样板. 防腐
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建