

## 监理日志( )


日期: 2018年7月2日

星期:

工程名称: 千都二期

天气: 阴

气温: 27-35℃

监理工作情况	施工项目: 地下室剪力墙浇筑	
	施工内容及进度 浇筑量: 61m³ 3#楼剪力墙浇筑	
施工情况		
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师:

