

监 理 日 志

工程名称: 干都二标

日期	2018年7月10日 星期三	气候	多云	气温	26-36℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: /					
施工进度情况	光伏区支架安装				
检查发现的问题	光伏2区过路。 支架安装检查。 天气高球过路 防雷. 准备如过 防雷. 药品				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王平		总监签阅		

