

# 监 理 日 志

工程名称: 子部工支

|            |                            |                          |      |    |        |
|------------|----------------------------|--------------------------|------|----|--------|
| 日期         | 2018年7月11日 星期三             | 气候                       | 多云   | 气温 | 27-36℃ |
| 监理单位动态:    | 1人                         | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>/ |      |    |        |
| 施工方人员动态:   | 8人                         |                          |      |    |        |
| 施工机械动态:    | 1                          |                          |      |    |        |
| 施工进度情况     | 支护2区支护完成<br>支护2区地下部分浇筑完成2. |                          |      |    |        |
| 检查发现的问题    | 支护2区支护完成检查<br>地下浇筑检查       |                          |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                            |                          |      |    |        |
| 协调内容或其他    |                            |                          |      |    |        |
| 记录人        | 3. 9. 11                   |                          | 总监签阅 |    |        |

