

监 理 日 志

工程名称: 于都二期

日期	2017年7月12日 星期 四	气候	阵雨	气温	25-34℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 1					
施工进度 部位	光伏4区 钢架组件 组件背板接地				
检查发现的 问题	该站工作人员应注意安全。 按图设计及相关规范施工。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李 强		总监签阅		

