

监 理 日 志

工程名称: 子部二期

日期	2018年7月15日 星期二	气候	多云	气温	26-35℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: /					
施工进度情况	光伏3区光伏板架设 光伏4区组件中板板地				
检查发现的问题	3区光伏板架设 光伏4区组件中板板地 检查. 未按设计球进行 天气炎热注意防暑着. 防毒坑				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

