

监 理 日 志

工程名称: 子部二期

日期	2018年7月16日 星期一	气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 1					
施工进度情况	光伏4区调管设计 光伏1区整改完成。				
检查发现的问题	现场巡视: 材料堆放不规范。高温天气注意防暑。 领用高温防护用品。准备防暑用品。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

