

监 理 日 志

工程名称: 子部二期

日期	2018年7月18日 星期三	气候	多云	气温	27-36℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	钩机1台				
施工进度情况	光伏1区线缆沟开挖. 接地母线焊接. 防腐 光伏线架设				
检查发现的问题	光伏1区过路. 线缆沟检查. 光伏线架设检查 接地母线的焊接防腐检查				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李林	总监签阅			

