

# 监 理 日 志

工程名称: 子郭二期

|            |                                      |                 |      |    |        |
|------------|--------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期         | 2018年7月24日 星期五                       | 气候              | 多云   | 气温 | 28-37℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                   | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态:   | 6人                                   |                 |      |    |        |
| 施工机械动态:    | 1                                    |                 |      |    |        |
| 施工进度情况     | 光伏3区架设电缆<br>光伏1区光伏汇流箱安装              |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题    | 3区光伏区电缆<br>光伏3区架设电缆轻<br>光伏1区光伏汇流箱安装轻 |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                      |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他    |                                      |                 |      |    |        |
| 记录人        | [Signature]                          |                 | 总监签阅 |    |        |

