

监 理 日 志

工程名称: 子都二期

日期	2018年7月25日 星期二	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 1					
施工进度情况	光伏1区警戒线设置				
检查发现的问题	巡检发现: 光伏1区警戒线设置不规范				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

