

监 理 日 志

工程名称: 于都 = 兴

日期	2018 年 7 月 24 日 星期三	气候	多云	气温	27 - 32℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	光伏 3区 1区 找线				
检查发现的问题	光伏 2区 1区 返工 光伏 1区 3区 找线检查				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 兴		总监签阅		

