

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 6日

天气: 陈雨

星期: 二

气温: 25°-32°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 巡视变电站, 光伏区施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在场。 检查光伏区地脚螺栓焊接情况和二次石灌注支模情况, 发现有 个别支设模板时, 地面没有清理干净, 提醒后, 均已 整改。 检查主变到场安装情况, 详见变电站记录。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张金星, 刘元	
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	