

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月14日 星期一	气候	多云	气温	27~34℃
监理人员动态: 夏志贞、王超		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工人员4人					
施工机械动态: 电焊机1台、切割机1台					
施工进度情况	制作运组件的小车两辆, 屋面无人员施工.				
检查发现的问题	制作小车电焊时在工具房内完成, 要求存在易燃的安全隐患. 屋面安全防护栏及采光带安全网没有安装.				
处理措施、意见、结果	1. 要求做好电焊时的做好隔离措施, 并增设临时防火器材. 2. 对屋面施工安全问题向施工单位下发编号为GZWS-ZHJL-20170814的 监理通知单.				
协调内容或其他					
记录人	夏志贞		总监签阅		