

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月7日 星期二	气候	多云	气温	19~23℃
监理人员动态: 王超			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员1人, 施工人员8人					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	3#屋面光伏组件安装完成, 2#屋面光伏组件安装。 4#光伏组件安装完成一块, 累计安装完成315块。				
检查发现的 问题	检查3#屋面光伏组件安装发现1个组件安装不平整。				
处理措施、 意见、结果	已现场要求施工人员进行调整。				
协调内容 或其他					
记录人	王超	总监签阅			