

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月8日 星期三	气候	阵雨转多云	气温	16~26℃
监理单位动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员1人, 施工队员1人				
施工机械动态:	吊车1台, 叉车1台				
施工进度情况 施工部位	上午未施工, 下午2#屋面吊板细件20箱(600块) 累计吊板细件20箱 累计吊板细件20箱				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王超		总监签阅		