

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年4月21日 星期二	气候	阴	气温	12~17℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器、汇流箱支架进场		
施工方人员动态: 管理人员1人, 施工人员11人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3#屋面1x4电缆敷设完成。				
检查发现的问题	对进场的逆变器、汇流箱支架进行检查, 发现支架均为旧支架。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位提供与厂家质量证明文件, 确认是否符合国家标准(国家标准建议L8, 可以通高调整)。				
协调内容或其他					
记录人	刘宏	总监签阅			