

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月3日 星期日	气候	晴	气温	15~28℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 监理人员3人, 施工人员11人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1井后面变压器安装, 3井后面桥架跨接线安装完成 4井后面变压器安装。				
检查发现的问题	巡视1井后面变压器安装时发现支架锈蚀部分生锈现象				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位重新进行防腐				
协调内容或其他					
记录人	王磊	总监签阅			