

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月6日 星期三	气候	晴	气温	13~22℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员14人.					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度 部位	1#屋面桥架安装完成50%. 2#箱变基坑开挖完成.				
检查发现的 问题	巡视检查发现1#屋面桥架安装过程中有工人佩戴安全帽.				
处理措施、 意见、结果	已现场要求施工人员进行3佩戴, 并要求施工单位加强现场安全管理.				
协调内容 或其他	与施工单位确认组带、导线间接地做法.				
记录人		2人		总监签阅	