

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 27 日 星期三	气候	晴	气温	13~23℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工员9人					
施工机械动态:					
施工进度情况	电缆穿管井模板安装, 下混凝土浇筑 (穿管井, 卧管井). 屋面瓦片安装, 电缆敷设.				
检查发现的问题	新完穿管井模板安装时振捣不到位.				
处理措施、意见、结果	立即要求施工人员重新进行了振捣.				
协调内容或其他					
记录人	3人	总监签阅			