

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 12 日 星期 五	气候	晴	气温	7~18℃
监理人员动态: 2 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 1 人, 施工人员 5 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	2#箱变接线施工. 1#箱变逆变器雨蓬安装.				
检查发现的问题	巡视检查发现 1#箱变逆变器雨蓬安装时雨蓬偏小, 不能完全遮住逆变器				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行了加大, 必须符合要求				
协调内容或其他					
记录人	王 磊	总监签阅			