

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 10 月 18 日 星期 四	气候	晴	气温	13 ~ 26℃
监理人员动态: 2 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 1 人、施工人员 13 人					
施工机械动态:					
施工进度 部位	围护基础开挖 桩间土清理及系统水管安装。 高压二次设备接线施工。				
检查发现的 问题	巡视检查发现围护基础开挖时基础尺寸、深度与设计 图纸不符。				
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位重新开挖、严格按照设计图纸施工。				
协调内容 或其他					
记录人	Q 强	总监签阅			