

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 12 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: _____

工程名称: 扬州市通威太阳能光伏二期4MW发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区其中一串组件(24块)开口电压比正常串偏低330伏。因此昨晚组织施工、运维人员对此串进行了逐块检测。发现:一串中接线端子松动,已调换,恢复正常值。

光伏区E区三区逆变器,检查开口电压时,产生电弧烧坏五个接线端子,设备厂家来现场检测,未能查出问题,厂家同意更换。下午开并网前工作专题会。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中电光伏有限公司

光伏分公司

施工人员四名对E区光伏区围栏(南侧)进行更换绑扎加固。

配合试调人员在光伏区E区对逆变器进行测试。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田同有

记录人: 田同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

魏光