

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 扬州市江都区大4MW渔光互补光伏电站

监 理 工 作 情 况	组织业主两位、总包两位对施工现场进行安全、质量大检查, 无人员违章现象要求, 发现存在诸多问题, 碎块破碎不符合要求, 责令更换 (下午四时). 送检材料 (40根) 符合设计要求. 送检材料未打拉, 下午四时, 召开全体施工会议, 业主、总包、监理分别发言, 对安全隐患进行教育.	
施 工 情 况	施工单位 江苏分公司	施工内容及进度 7号、8号渔塘 (7号、8号) 支架安装, 组件安装同步进行. 8号渔塘支架安装完毕. 累计施工人数 71人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		(签名) 有
记录人: (签名) 有		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):