

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 6 月 25 日

天气: 阴

星期: 月

气温: _____

工程名称: 扬州市通武扬太路光一体二期4MW发电项目

监 理 工 作 情 况	二期发电区(二)补刷桩头防腐油漆 一期6MW项目一区二区河道混凝土浇筑,路面收线,整平. 四区当塘底部混凝土浇筑 无安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位 中化华安有限公司	施工内容及进度 一期道路整平, 夜排坑管道路2 二期发电区桩头做防腐处理
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元忠	