

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 27 日

天气: 阴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 扬州市通威环太湖光伏电站一期40MW发电项目

监 理 工 作 情 况	① 监理部组织: 业主方、总包方、电站运维人员、指业方等人员共计2人, 对场区围栏进行初验收, 问题: 部分杆拉倾斜, 不牢固, 御箭缺少, 限期二天内整改到位。 ② 场区已初建连接御扎, 总包(要求是办项目)。 ③ 一期40MW项目场区道路施工。 ④ 施工区域安全防护完善。	
施 工 情 况	施工单位 中泰华有限公司 江苏分公司	施工内容及进度 参加场区围栏初步验收。 场区已初建连接御扎整改施工。 一期40MW场区道路施工。 场区安全防护项目施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国栋
记录人: 田国栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李龙忠