

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 12 日

天气: 多云

星期: 四

气温: _____

工程名称: 扬州市通凤路太中MW海电一体化项目

监 理 工 作 情 况	检查钢结构平台、栏杆、防腐漆(底漆、面漆)焊接、材料规格型号及设计详图等是否符合设计要求。 检查、测量平台基础桩偏差, 标高、桩头焊接(2x300x70x10mm)口、防腐、防腐处理。符合要求。 对1号船、2号船桩位检测及设备检查。 全施工方次日能安全施工未发现违规情况。	
施 工 情 况	施工单位 中亮工程有限公司 苏中公司	施工内容及进度 钢结构平台制作, 两船打桩比较 船坞浇筑水泥管铺设、护坡土方 制作固定、挖机下垫、艺冲绳人员: 7人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):