

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 1 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 扬州市通武路太中MW渔光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	站箱变(5.6.7.8)吊到场验收,外观无割痕,油漆均匀.资料齐全.并进行安全技术交底.检查已初伸安装人员着装,无安全隐患,因天气炎热要求分包负责人要及时提供降温.防暑药及饮用水.以防中暑. 开发站地面钢筋绑扎.符合设计要求. 全日工地无人员违规.	
施 工 情 况	施工单位 中电工程技术有限公司	施工内容及进度 接收三台箱变(1600kV.800kV.1600kV)并安装到位.5已初伸安装(800kV).开发站地面钢筋制作完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):