

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 18日

天气: 晴

星期: 日

气温: _____

工程名称: 扬州市通城岛光伏电站一期4MW发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区汇流箱二次施工(焊接接头与光伏支架)
电气区施工。电气区(外单位)古号至开关站监控光
缆报破施工人员挖断根挖断,导致光缆断裂。开
关站控制室采集不到七已影响。今天已检测出此裂
处,已接驳。

无安全隐患。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中电华大有限公司
江苏分公司

光伏区汇流箱与光伏支架施工。
一期4区汇流箱为是施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵月有

记录人: 邵月有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金忠