## 监理日志

日期: 2017年 07月 13日 天气: <u>晴</u>

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

	质量情况:			
	1、现场巡视检查,发现预制舱内调度数据网屏内路由器接地线未连接,已要求现			
	场负责人进行整改。			
	2、整理监理资料上传监理云			
监	安全情况:			
理	现场进行安全巡视,要求巡视人员注意临时电源使用安全问题。			
T	WE WELL WITH STATE OF			
作				
情				
况				
	施工单位	施工内容及进度		
	山东福	1、 现场无施工人员消缺,运维人员一人现场巡视		
	源设备	2、总包现场负责人一人巡视		
施	安装有			
工	限公司			
情				
况				
1)[				
其				
它				
事				
项				
本日现场监理人员				
记录人: 孙攀 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				

