

监 理 日 志

日期：2017年 07月 18日

天气：雷阵雨

星期：星期二

气温：24~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、现场安全质量巡视检查，发现现场有消缺时遗留导轨及木方，要求总包负责人立即清理，检查预制舱内无漏水现象。 2、整理监理资料，检查施工方资料对部分缺少资料要求施工方尽快补齐	
	安全情况： 现场进行安全巡视，未发现安全隐患，预制舱内消防用品齐全，摆放整齐，备用电源电缆保护良好。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	1、现场无施工人员，运维人员一名及总包现场负责人一名。
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

