

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27/11℃

工程名称: 江苏丰县

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视厂房屋顶, 发现现场有烟盒丢弃现象, 口头警告并立即整改完毕.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬道	1. 1.2# 箱变砖基础砌砖 2. 一次舱砖基础砌砖 3. 施工人员8人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李云	
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	